

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 54»  
(МДОУ «Детский сад № 54»)  
ул. Громова, 48а, г. Ярославль, 150063.  
Тел. факс (4852) 53-15-05, 53-05-85  
E-mail: yardou054@yandex.ru  
ОКПО 21724392, ОГРН 1027600516118  
ИНН/КПП 7602024019/ 760201001  
19.07.2019 № 96**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.**

**В ответ на вынесенное представление от 24 июня 2019г. МДОУ «Детский сад №54» информирует:**

Расстояние от окружающих предметов до дымовых пожарных извещателей АУПС менее 0,5 м. в помещении тамбура групповой ячейки №2 на 1 этаже (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» Ярославский филиал – позиции №9), в помещении раздевалки групповой ячейки №6 (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» Ярославский филиал – позиции №53), в кабинете музыкального руководителя (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» Ярославский филиал – позиции №65), в коридоре у вахты (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» Ярославский филиал – позиции №53), в помещении раздевалки групповой ячейки №1 (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» Ярославский филиал – позиции №43), в кабинете психолога (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» Ярославский филиал – позиции №50), помещение у коридора у кабинета логопеда в групповой ячейке №3 (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» Ярославский филиал – позиции №25).

Выполнено

В помещении медицинского кабинета (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» Ярославский филиал – позиции №12), в помещении тамбура 2-го эвакуационного выхода из групповой ячейки №12 (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» Ярославский филиал – позиции №34, 35), светильники эксплуатируются со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника.

Светильники укомплектованы

Помещение тамбура центрального выхода у вахты на 1-м этаже здания не оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации.

Выполнено

Помещение кладовой в групповой ячейке №5 (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» Ярославский филиал – позиции №9) не оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации.	Выполнено
Помещение тамбура 2-го эвакуационного входа из групповой ячейки №4 на 1-м этаже (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» Ярославский филиал – позиции №62) не оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации.	Выполнено
Помещение тамбура 2-го эвакуационного выхода из групповой ячейки №3 НА 1-м этаже (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» Ярославский филиал – позиции №20, 21) не оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации.	Выполнено
Помещение тамбура на 1-м этаже, через который осуществляется эвакуация воспитанников групповых ячеек №8 и №13 со 2-го этажа не оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации.	Выполнено
Помещение тамбура 2-го эвакуационного выхода из групповой ячейки №1 на 1-м этаже (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» Ярославский филиал – позиции №44, 45) не оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации.	Выполнено
Помещение кухни (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» Ярославский филиал – позиция №48) не оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации.	Выполнено
Помещение тамбура на 1-м этаже, через который осуществляется эвакуация воспитанников из групповых ячеек №5 и №9 со 2-го этажа не оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации.	Выполнено
Помещение тамбура на 1-м этаже, через который осуществляется эвакуация воспитанников из групповых ячеек №10 и №11 со 2-го этажа не оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации.	Выполнено
Двери из групповых ячеек, ведущие в лестничную клетку на 1-м и 2-м этаже, не оборудованы уплотнениями в притворах ( снизу дверей и между дверьми).	Выполнено
Помещение у коридора на 1-м этаже у музыкального зала (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» Ярославский филиал – позиции №66) не оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации.	Выполнено
Кабинет логопеда на 2-м этаже (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» Ярославский филиал – позиция №51) не оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации.	Выполнено
Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности и класс зоны в соответствии с нормативными требованиями, а также не	Выполнено

обеспечено обозначение их на дверях помещений производственного и складского назначения (помещение склада- согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» Ярославский филиал – позиция №51, 52) помещения здания литер Б (прачечная, столярная мастерская).	
Закрыты эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха в кабинете логопеда (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» Ярославский филиал – позиция №56).	Устранено
Не согласованы специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму для педагогического коллектива МДОУ «Детский сад №54», а также для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану.	Программы согласованы
Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации- в общих коридорах отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Выполнено
В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено допустимое (пределное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте.	Выполнено
Не проводится планово- предупредительный ремонт систем автоматической противопожарной защиты здания в соответствии с годовым планом- графиком, составленным с учетом технической документации заводов изготовителей и сроками выполнения ремонтных работ (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). Тепловые пожарные извещатели, а также аппаратура АУПС и СОУЭ выпущены заводом изготовителем в 2004г., что превышает максимально допустимый срок эксплуатации данного оборудования.	Выполнено

Заведующий



М.А.Михайлова